

PM MILJÖUNDERSÖKNING BENSINSTATION Kv. Stenbocken 14-15 i Eslöv

2021-09-20



Kopia

MILJÖGEOTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID PREEM PETROLEUMS BENSINSTATION PÅ VÄSTERLÅNGGATAN I ESLÖV



Arbetet beställt av:
Preem Petroleum
Storgatan 7
264 33 Klippan

10836

december 2007

D-Miljö AB
Murnmansgatan 120
212 25 Malmö
Tel: 040 - 46 43 10
Fax: 040 - 46 43 12

D-Miljö AB
Besöksadress: Bergkällavägen 32B
Postadress: Box 327 192 30 Sollentuna
Tel: 08 - 355 440
Fax: 08 - 74 40 440

Org. nr 55 65 33 - 8240
Bankgiro 5033 - 4820
Hemsida www.dmab.com

SAMMANFATTNING

D-Miljö AB har på uppdrag av Preem Petroleum utfört en markundersökning vid fastigheten Stenbocken 15 i Eslöv. Den utförda undersökningen syftade till att undersöka huruvida det förekom någon förorening av petroleumkolväten i jord och/eller grundvatten efter verksamheten vid bensinstationen.

Provtagningsarbetet utfördes 2007-11-29. Provtagningspunkternas läge redovisas i planskiss i Bilaga 1. Sammanlagt 15 jordprover togs ur fyra provpunkter med en skruvprovtagare monterad på en borrhandsvagn. Provtagningen var en störd stickprovtagning och maximalt provtagningsdjup vid undersökningen var fyra meter. I en av provpunkterna monterades ett grundvattenrör för att undersöka huruvida det förekom förorening av grundvattnet.

Ett urval av fyra jordprover skickades till ackrediterat laboratorium (AnalyCen Nordic AB) för analys av BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylol) samt fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 4889. Dessutom skickades ett vattenprov in för analys av BTEX, fraktionerade aromater och alifater samt MTBE.

I endast ett av proverna kunde halter överstigande detektionsgränsen för analysmetoden påträffas. I prov MS2 2-3m var halterna av alifater mätbara, men dock så långt under Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för både känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), att det inte bedöms finnas någon anledning till vidare åtgärder.

Då endast mycket låga nivåer av föroreningar påträffats vid markundersökningen bedöms inga ytterligare åtgärder vara nödvändiga. Dock skall anmälan om påträffad förorening göras till Miljökontoret i Eslövs kommun i enlighet med Miljöbalken.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	INLEDNING
2.	OMRÅDESBESKRIVNING
3.	GENOMFÖRANDE
5	RESULTAT
5.1	Jord
5.2	Grundvatten
5.	DISKUSSION
5.1	Föroreningen
5.2	Åtgärder

Bilagor:

1	Planskiss med provtagningspunkter
2	Protokoll - Analyser
2.1	Fältanalysprotokoll
2.2	Laboratorieanalysprotokoll
3	Kvalitetssäkring

1 INLEDNING

D-Miljö AB har på uppdrag av Preem Petroleum utfört en markundersökning vid fastigheten Stenbocken 15 i Eslöv. Syftet med den aktuella undersökningen var att utröna huruvida drivmedelshanteringen på fastigheten har förorsakat petroleumföroreningar i jord och/eller grundvatten på fastigheten.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Den aktuella fastigheten ligger på Västerlånggatan i Eslöv. Topografiskt sett så är området flackt men bedöms slutta svagt mot öster. Bensinstationen är obemannad och består av en pumpö med underliggande cistern. Cisternen är tvådelad, varav en del diesel och en del 95 oktanig bensin.

Söder till sydväst om stationen, ca 40 m ifrån pumparna, ligger ett COOP köpcentrum. I öster ligger Repslagargatan och på motsatt sida är folktandvården. I väster är en stor parkering tillhörande köpcentret och i norr, 60 m från pumparna, ligger Loftebyskolan. Ett villaområde ligger nordost om stationen, på andra sidan Repslagargatan.

På fastigheten påträffas fyllnadsmassor bestående av mellansand ner till mellan en och två meters djup. Under dessa påträffades naturliga avlagringar av en halvmeter mäktig lermorän. Denna följdes av mellansand med vissa inslag av silt ned till minst fyra meters djup där borrhningarna avbröts.

Grundvattenytan påträffades i provpunkten MS2 på 2,68 meters djup under markytan. Det flacka landskapet gör det dock svårt att bedöma strömningsriktning för grundvattnet.

3 GENOMFÖRANDE

Provtagningsarbetet utfördes 2007-11-29. Provtagningspunkternas läge redovisas i planskiss i Bilaga 1.

Sammanlagt togs 15 jordprover från fyra provtagningspunkter med hjälp av en skruvprovtagare monterad på en borrhandsvagn. Provtagningen var en störd stickprovtagning och maximalt provtagningsdjup vid undersökningen var fyra meter.

Alla jordprover analyserades i fält med ett PID-instrument för att kontrollera eventuell närvaro av lättflyktiga petroleumkolväten i jordproverna. Fältanalysen med PID-instrumentet är en relativanalys som endast indikerar om lättflyktiga kolväten förekommer i jordprovet eller inte. Metoden används främst som beslutsunderlag i fält.

Totalt kom fyra stycken jordprover att skickas iväg för analys av BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) samt fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 4889 på ackrediterat laboratorium (AnalyCen Nordic AB).

Ett grundvattenrör i PEH plast installerades i punkt MS2. Ett vattenprov (ML2) insamlades med bailer och skickades till ackrediterat laboratorium för analys av BTEX, fraktionerade aromater och alifater samt MTBE.

4 RESULTAT

Alla resultat från fältmätningar inklusive borrprotokoll redovisas i Bilaga 2.1. I Bilaga 2.2 redovisas analysresultat av de prover som analyserats på ackrediterat laboratorium.

4.1 Jord

Jorden vid fastigheten bedöms som genomsläpplig p.g.a. förekomster av sand. Varken fältmätningar med PID-instrument eller analyser från ackrediterat laboratorium indikerade förorening i någon av provtagningspunkterna förutom i MS2 2-3m. Inte heller kunde någon doft av drivmedel upptäckas under själva provtagandet. Halterna för MS2 2-3 m, samt övriga analysdata, redovisas i Tabell 1. Uppmätta halter för samtliga prover är under Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för både känslig och mindre känslig markanvändning i genomsläppliga jordar.

NV Riktvärden			MS 1	MS 2	MS 3	MS 4
			2-3 m	2-3 m	2-3 m	2-3 m
	KM	MKM				
Alifater						
C5-C8	50	200	<5	<5	<5	<5
>C8-C10	100	35	<5	<5	<5	<5
>C10-C12	35	120	<5	<5	<5	<5
>C12-C16	100	500	<5	<5	<5	<5
>C16-C35	100	1000	<10	12	<10	<10
Aromater						
>C8-C10	8	30	<5	<5	<5	<5
>C10-C35	20	40	<10	<10	<10	<10
Bensen	0,01	0,04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Toluen	10	25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Etylbensen	10	25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Xylen	10	25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Summa: TEX	30	75	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3

Tabell 1: Analysresultat efter analys på ackrediterat laboratorium (AnalyCen AB). Alla halter anges i mg/kg TS (Torrsubstans). I tabellen redovisas även Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för KM och MKM (känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning). De riktvärden som redovisas gäller för genomsläppliga jordar. Halter angivna i röda siffror motsvarar halter över Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden.

4.2 Grundvatten

Grundvattenprovet visade inga halter över detektionsgränserna.

5 DISKUSSION


5.1 Föroreningen

Vid markundersökningen kunde inga anmärkningsvärda petroleumföroreningar detekteras med lukt, synintryck eller fältmätningar med PID-instrumentet. I de jordprover och vattenprovet som analyserats på ackrediterat laboratorium kunde inte heller några anmärkningsvärda halter av petroleumföroreningar detekteras.

5.2 Åtgärder

Enligt vår bedömning behövs inga ytterligare åtgärder. Dock skall en anmälan om påträffad förorening göras till Miljökontoret i Eslövs kommun i enlighet med Miljöbalken.

Stockholm 2007-12-13



Fredrik Delblanc
D-Miljö AB



Peter Harms-Ringdahl
D-Miljö AB


Sändlista:

Norsk Hydro Olje AB
Miljökontoret, Eslövs kommun
D-Miljö AB

1 ex
1 ex
1 ex + original



Provtagning vid MS2



Provtagning vid MS3


TECKENFÖRKLARING



= CISTERN



= SCHAKTGROP



= PUMPÖ

= UPPSCHAKTADE JORDMASSOR



= OLJEAVSKILJARE



= CENTRALPÅFYLNING

MS = MILJÖGEOTEKNISK MARK-UNDERSÖKNING AV JORD

MG = MILJÖGEOTEKNISK MARK-UNDERSÖKNING AV GAS

ML = MILJÖGEOTEKNISK MARK-UNDERSÖKNING AV VATTEN



DATUM:
20007-12-06

BILAGA:
1

OBJEKT:

PREEM ESLÖV

FASTIGHETSBETECKNING:

STENBOCKEN 15

SKALA:
SKISS

RITNING:
10836#1

ANALYSPROTOKOLL

Bilaga 2.1
sid 1(2)

[illegible]

Bilaga 2.1
sid 2(2)

Provtagningslokal Preem Eslöv	Prov	Djup (m)	VOC* (ppm)	Lab- analys	Djup (m)	Jordart	notering
	MS3	0-1	0		0-1,7	F/Sa+Gr	Asfaltsyta
	MS3	1-2	0		1,7-2,3	F/Sa m	
	MS3	2-3	0	x	2,3-3,0	Si Mn	Borrstop
	MS4	0-1	0		0-0,3	F/Sa+Gr	Asfaltsyta
	MS4	1-2	0		0,3-3,3	F/Sa m	Borrstop
	MS4	2-3	0	x			
	MS4	3-3,3	0				

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):
St = sten Si = silt Bl = block
Gr = grus Le = lera B = berg Sa = sand
Mn = morän Mu = mull T=torv
F = fyllnadsmassor
f = fin m = mellan g = grov

ANALYSPROTOKOLL FRÅN ACKREDITERAT LABORATORIUM

Analysrapport

Lidköping

AnalyCen 

D-Miljö AB
Peter Olsson
Box 327
192 30 Sollentuna

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory



Journalnr	A032708-07	Sida 1 (1)	
Kundnr	8419231-1198049		
Provtyp	Jord		
Provtagare/referens	Peter Olsson	Provtagningsdatum	2007-11-29
		Provet ankom	2007-12-04
		Analysrapport klar	2007-12-06
Provets märkning	10836 MS1 2-3m		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Torrsubstans	84.6	%	± 10 %	A328:8, SS 028113, utg 1, mod	L
Bensen	< 0.01	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Toluen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Etylbensen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
M/P/O-Xylen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Summa TEX	< 0.1	mg/kg Ts			L
Alifater C5-C8	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C10-C12	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C12-C16	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Aromater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:23	L
Aromater >C10-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Oljetyp	Ej påvisad				L

Caroline Karlsson 0510-88728

Kemist 

Analysrapport

Lidköping

AnalyCen 

D-Miljö AB
Peter Olsson
Box 327
192 30 Sollentuna

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory



Sida 1 (1)

Journalnr	A032709-07	Provtagningsdatum	2007-11-29
Kundnr	8419231-1198049	Provet ankom	2007-12-04
Provtyp	Jord	Analysrapport klar	2007-12-06
Provtagare/referens	Peter Olsson		
Provets märkning	10836 MS2 2-3m		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Torrsubstans	93.1	%	± 10 %	A328:8, SS 028113, utg 1, mod	L
Bensen	< 0.01	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Toluen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Etylbensen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
M/P/O-Xylen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Summa TEX	< 0.1	mg/kg Ts			L
Alifater C5-C8	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C10-C12	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C12-C16	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C16-C35	12	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Aromater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:23	L
Aromater >C10-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Oljetyp	Motorolja, ospec				L

Caroline Karlsson 0510-88728

Kemist 

D-Miljö AB
Peter Olsson
Box 327
192 30 Sollentuna

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory



Journalnr	A032710-07	Sida 1 (1)	
Kundnr	8419231-1198049		
Provtyp	Jord		
Provtagare/referens	Peter Olsson	Provtagningsdatum	2007-11-29
		Provet ankom	2007-12-04
		Analysrapport klar	2007-12-06
Provets märkning	10836 MS3 2-3m		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Torrsubstans	91.7	%	± 10 %	A328:8, SS 028113, utg 1, mod	L
Bensen	< 0.01	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Toluen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Etylbensen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
M/P/O-Xylen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Summa TEX	< 0.1	mg/kg Ts			L
Alifater C5-C8	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C10-C12	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C12-C16	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Aromater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:23	L
Aromater >C10-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Oljetyp	Ej påvisad				L

Caroline Karlsson 0510-88728

Kemist 

Analysrapport

Lidköping

AnalyCen 

D-Miljö AB
Peter Olsson
Box 327
192 30 Sollentuna

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory



Journalnr	A032711-07	Sida 1 (1)	
Kundnr	8419231-1198049		
Provtyp	Jord		
Provtagare/referens	Peter Olsson	Provtagningsdatum	2007-11-29
		Provet ankom	2007-12-04
		Analysrapport klar	2007-12-06
Provets märkning	10836 MS4 2-3m		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Torrsubstans	89.9	%	± 10 %	A328:8, SS 028113, utg 1, mod	L
Bensen	< 0.01	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Toluen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Etylbensen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
M/P/O-Xylen	< 0.1	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Summa TEX	< 0.1	mg/kg Ts			L
Alifater C5-C8	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 30 %	A 209:23	L
Alifater >C10-C12	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C12-C16	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Aromater >C8-C10	< 5	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:23	L
Aromater >C10-C35	< 10	mg/kg Ts	± 25 %	A 209:24	L
Oljetyp	Ej påvisad				L

Caroline Karlsson 0510-88728

Kemist 

Analysrapport

AnalyCen 

D-Miljö AB
Peter Olsson
Box 327
192 30 Sollentuna


Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory



Journalnr	V047744-07	Sida 1 (1)	
Kundnr	8419231-1198117		
Provtyp	Grundvatten		
Uppdragsmärkning	10836		
Provtagare/referens	Peter	Provet ankom	2007-12-04
		Analysrapport klar	2007-12-06
Provets märkning	10836 ML2		

Analysnamn	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Ort
Bensen	<0.001	mg/l	± 30 %	A 209:9	L
Toluen	<0.001	mg/l	± 30 %	A 209:9	L
Etylbensen	<0.001	mg/l	± 30 %	A 209:9	L
M/P/O-Xylen	<0.001	mg/l	± 30 %	A 209:9	L
Summa TEX	<0.001	mg/l			L
* Alifater >C5-C8	<0.02	mg/l		A 209:9	L
* Alifater >C8-C10	<0.02	mg/l		A 209:9	L
* Alifater >C10-C12	<0.02	mg/l		A 209:9	L
* Alifater >C12-C16	<0.02	mg/l		A 209:9	L
* Alifater >C16-C35	<0.05	mg/l			L
* Aromater >C8-C10	<0.1	mg/l		A 209:9	L
* Aromater >C10-C35	<0.1	mg/l		A 209:9	L
Oljetyp	Ej påvisad				L
* MTBE Metyltertiärbutyleter	<0.01	mg/l			L


Paola Nilson, kernist
0510-88849, telefontid 14.00-16.00

KVALITETSSÄKRING - D-MILJÖ AB

D-Miljö AB har tagit fram ett kvalitetssäkringsprogram som skall borga för att alla våra uppdrag skall utföras på ett högkvalitativt och likartat sätt.

I samband med våra fältarbeten såsom miljögeotekniska markundersökningar, saneringskontroller, kontrollprovtagningar mm har vi tagit fram utförliga kvalitetssäkringsdokument och rutiner. Dessa skall borga för att arbetena skall utföras korrekt och i enlighet med Naturvårdsverkets Rapporter, Arbetsmiljöverkets handbok om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden samt de höga krav vi ställer på oss själva.

Ett annat led i vår kvalitetssäkring är att vi alltid är med ute i fält vid våra undersökningar. Det är alltid vi och endast vi som gör provtagningarna. Detta dels för att de skall utföras på ett riktigt sätt, dels för att vid behov ha kompetens på plats för en utvidgad undersökning och dels för att den som handlägger projektet och skriver rapporten skall ha en lokalkännedom. Detta ser vi som ett grundläggande kvalitetskrav.

Under projektens gång följs de upp kontinuerligt både ekonomiskt och logistiskt. Vi har infört rutiner för vi alla lätt skall kunna avstämma i vilken fas projekten ligger och hur projekten ligger till ekonomiskt. Detta för att alla våra projekt skall löpa snabbt, effektivt och inom de utsatta ekonomiska ramarna.

Även våra utredningar och rapporter går igenom en noggrann kvalitetssäkring. Inga rapporter lämnar oss utan att vår VD granskat dem och som företagstecknare signerat dem.

Dessutom vet vi att erfarenhet ger kvalitet. Vi har lång erfarenhet av arbeten med föroreningar i jord och grundvatten. Den långa erfarenheten har även gett oss unika kontakter med entreprenörer, leverantörer, underkonsulter, myndigheter med flera vilket i sig bidrar till en hög kvalitet.

Händelse enskild

Miljö och samhällsbyggnad, Eslövs kommun

Utskriven 2018-08-28

<u>Händelsedatum</u>	<u>Uppdateringsdatum</u>	<u>Händelsenummer</u>	<u>Åtg</u>	<u>Bev. datum</u>	<u>Bev. orsak</u>	<u>Bev. Handl</u>
<u>Nr</u>	<u>Handl</u>	<u>Händelserubrik</u>			<u>Utlånandebehov</u>	<u>Fakt. In/Ut</u>
2007-12-18	(Händelsedatum)	2007-12-18	(Uppdateringsdatum)	77970		
5	Kenneth Kallin	Kontakt DM-miljö				Ut
Anmärkning på händelsen:						
Ringde upp Fredrik Delblanc och frågade varför de inte analyserat några fler punkter. Enligt Fredrik inga som helst tecken på förorening där och inte heller några utslag på PID-en. Meddelade igen att jag vill vara med när de lyfter tankarna. Fredrik lovade att hålla det vidare till Markus som är ansvarig på plats.						
Inressen(er) på händelsen:						
Objekt till händelsen:						
Ärendet till händelsen:	Diarium:	2007-000657		Handläggare:	MB	
	Ärendet rubrik:	Miljötillsyn 2007-2008				
Objekt till ärendet:	Objekt:	Preem Automatstation (avs), Repslagaregatan/ Väterlångg. 12, Stenbocken 15				

Händelse enskild

Utskriven 2018-08-28

Miljö och samhällsbyggnad, Eslövs kommun

<u>Händelsedatum</u>	<u>Uppdateringsdatum</u>	<u>Händelsenummer</u>	<u>Åtg</u>	<u>Ber. datum</u>	<u>Ber. orsak</u>	<u>Ber. Handl</u>
<u>Nr</u>	<u>Handl</u>	<u>Händelserubrik</u>			<u>Utlånandebehold</u>	<u>Fakt. In/Ut</u>
2008-01-11	(11ändelsedatum)	2008-01-15	(11ppdateringsdatum)	78273		
6	Kenneth Kallin	Inspektion				Ut

Anmärkning på händelsen:

Jag och Nicklas Holm var på plats och träffade Gebab:s representant Jörgen. Tanken var nedlagd 1984 och den var ibra skick. Groppen var cirka 4 meter djup och en liten mängd vatten hade samlats på botten. Inga tecken på att det skulle ha varit någon form av läckage i form av missfärgning av tank eller något lager i en omgivande marken. Jordarten var sand fraktion cirka 1-5 mm. (se bifogade bilder)

Intressent(er) på händelsen:

Objekt till händelsen:

Ärende till händelsen:

<u>Diarium:</u>	2007-000657	<u>Handläggare:</u>	MB
<u>Ärenderubrik:</u>	Miljötillsyn 2007-2008		

Objekt till ärendet:

Objekt: Preen Automatstation (avs), Repslagaregatan/ Väterlångg. 12, Stenbocken 15








Копта





4



Eslövs Kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
241 80 Eslöv

Kopia

Anmälan om påträffad förorening på fastigheten Stenbocken 15 i enlighet med kap. 10 § 9 Miljöbalken

D-Miljö AB anmäler härmed på uppdrag av Preem Petroleum AB om påträffad petroleumförorening i marken på företagets bensinstation på Västerlånggatan i Eslöv. Föroreningen påträffades i samband med den miljögeotekniska markundersökning som D-Miljö AB utförde på uppdrag av Preem Petroleum AB 2007-11-29.

Petroleumförorening i halter under Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för känslig och mindre känslig och markanvändning (NV rapport 4889) har påträffats i ett jordprov som togs invid bensinstationen på den aktuella fastigheten. Analysresultaten visar på låga halter av alifatiska petroleumkolväten.

För områdesbeskrivning, analysresultat samt redovisning av den påträffade föroreningen se bifogad rapport från den utförda miljögeotekniska markundersökningen.

Stockholm 2007-12-13

Fredrik Delblanc
D-Miljö AB

Peter Harms-Ringdahl
D-Miljö AB

Bilaga: D-Miljö AB, Miljögeoteknisk markundersökning vid Preems bensinstation på Västerlånggatan i Eslöv, 10836, december 2007.

2008-01-31

Kenneth Kallin
0413 62085

BRAB Försäljnings AB
Per Roupé
Järnväggsgatan 9
252 24 HELSINGBORG

Angående årsrapport från BRAB Försäljnings AB avssende Preem automatstation på fastigheten Stenbocken 15, Eslöv

Den 28 januari inkom till miljöavdelningen årsrapport från rubricerad verksamhet. Av rapporten framgår att det inte varit några tillbud under året och att verksamheten är avslutad per den 7 januari 2008.

Undertecknad samt miljöinspektör Nicklas Holm närvarade vid upplyftningen av cisternen. Inga tecken på föroreningar kunde konstateras vilka stämmer väl med tidigare genomförda undersökningar.

Rapporten föranleder inga ytterligare åtgärder från miljöavdelningen.

Miljö och Samhällsbyggnad
Miljöavdelningen

Kenneth Kallin
Miljöinspektör